EasyThreed®　　小叮当®

小叮当 X1 3D 打印机

快速组装说明指南

★本说明书，按照 Easy Threed X1 3D 打印机编写。

★软硬件升级和设备型号不同，产品略有不同，属正常现象，以实际收到的产品为准。

★详细使用指南见 TF 卡。



组装配件清单：

先取出所有组装配件应如右图所示检查是否完整。



打印机底座　　打印喷头组件　　打印机控制盒

耗材支杆

耗材支架

电源器

十字螺丝刀

螺丝2颗

1. 按照下图所示打印喷头组件与打印机底座安装



2. 按照下图所示打印喷头组件与打印底座用螺丝固定。



3. 按照下图所示 Z 轴电机线与打印机控制盒 Z 轴电机输出线对接



4. 按照下图所示耗材支杆与支架安装　　5. 按照下图所示耗材架组件与打印机底座安装

注意：这个料架上只能挂 250 克重量的耗材。



接上电源线，开启 3D 打印之旅。

感谢您选择使用小叮当 3D 打印机产品！

深圳市普伦特科技有限公司
网站：http://www.easythreed.com
邮箱：info@easythreed.com