




小叮当 X2 3D 打印机


快速组装说明指南

- ★ 本说明书，按照 Easy Threed X2 3D 打印机编写。
- ★ 软硬件升级和设备型号不同，产品略有不同，属正常现象，以实际收到的产品为准。
- ★ 详细使用指南见 TF 卡。




组装配件清单：


先取出所有组装配件应如右图所示检查是否完整。




1. 按照下图所示打印喷头组件与打印机底座安装



2. 按照下图所示打印喷头组件与打印底座锁螺丝固定。




3. 按照下图所示 Z 轴电机线与打印机控制盒 Z 轴电机输出线对接



4. 按照下图所示耗材支杆与支架安装

5. 按照下图所示耗材架组件与打印机底座安装

注意：这个料架上只能挂 250 克重量的耗材。



接上电源线，开启 3D 打印之旅。

感谢您选择使用小叮当 3D 打印机产品！

深圳市普伦特科技有限公司
网站：<http://www.easythreed.com>
邮箱：info@easythreed.com